



### VUE D'ENSEMBLE DU RACCORDEMENT



### (1) CÂBLAGE DANS LE BOÎTIER GATEWAY



(3) Si la centrale ne gère pas l'information béquille baissée seule, le technicien DOORTAL pourra procéder à une astuce de câblage dans le boîtier GATEWAY.