



**VUE D'ENSEMBLE DU RACCORDEMENT**



(2) Le bouton poussoir de la palette EXEA CONTROL peut être inhibé sur demande par un technicien DOORTAL lors de la mise en service de la porte.

**(1) CÂBLAGE DANS LE BOÎTIER GATEWAY**



(3) Si la centrale ne gère pas l'information béquille baissée seule, le technicien DOORTAL pourra procéder à une astuce de câblage dans le boîtier GATEWAY.