


**VUE D'ENSEMBLE DU RACCORDEMENT**



**(1) CÂBLAGE DANS LA BOÎTE DE DÉRIVATION**

