


### VUE D'ENSEMBLE DU RACCORDEMENT



### (1) CÂBLAGE DANS LA BOÎTE DE DÉRIVATION

